

**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТЕЛЕГРАММА**

П, Ш, В, ДПМ, ДИЦДМ, ДИБТ
всем: ПЧ, ИЧ, ШЧ, ВЧДЭ, ПДМ,
ПЧМ-Тосно, ПЧМ-Нигозеро,
ПЧМ-Гатчина, ВЧД-14, ПЧ-Иссо

Несмотря на проводимую работу по профилактике производственного травматизма, продолжают иметь место случаи травмирования работников структурных подразделений дирекции инфраструктуры.

Так, 14.04.2017 в 11 час 30 мин при производстве работ по ультразвуковому контролю рельсов дефектоскопной тележкой АВИКОН-01 на ст.Кушелевка получил тяжелую травму левого глаза оператор дефектоскопной тележки Санкт-Петербург-Финляндской дистанции пути (ПЧ-14) Ларионов Эдуард Иванович, 10.07.1970 года рождения, стаж работы в данной профессии – 2 года 11 месяцев.

Предварительным расследованием установлено:

17.04.2017 в соответствии с графиком работы, утвержденным и.о. ПЧ-14 Труниным Н.Н. от 31.03.2017 бригадой под руководством бригадира пути Кириллова В.А., в составе: контролера пути Шамшурина С.С.; операторов дефектоскопной тележки Ларионова Э.И., Федорова Р.А.; сигнальщиков Концуба А.А., Печкурова М.А. производилась работа по ультразвуковому контролю рельсов дефектоскопной тележкой АВИКОН-01.

В 11 час 25 мин операторы получили команду руководителя работ на снятие дефектоскопной тележки для пропуска грузового поезда, следовавшего по 1 гл пути и отошли на обочину крайнего (3 приемо-отправочного) пути. После пропуска подвижного состава операторы подняли тележку для установки на путь и продолжения работы. При переноске дефектоскопной тележки через съезд 20/22 Федоров Р.А., несущий дефектоскоп спереди, почувствовал толчок, падение тележки и услышал крик. Обернувшись, Федоров Р.А. увидел, что Ларионов Э.И., несший тележку сзади, уронил дефектоскоп, наклонился над тележкой и держится руками за лицо. Согласно объяснению пострадавшего, при переноске

тележки он поскользнулся, ударился о тележку и почувствовал острую боль в глазу. Ларионов Э.И. был госпитализирован в НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» Санкт-Петербурга. Предварительной причиной явилась личная неосторожность пострадавшего.

В целях обеспечения безопасных условий труда работников обязываю:

1. Руководителей структурных подразделений


1.1. В трехсуточный срок организовать с причастными лицами проведение внепланового инструктажа по случаю травмирования оператора дефектоскопной тележки ПЧ-14 Ларионова Э.И.

1.2. В апреле-мае т.г. на очередных технических занятиях повторно изучить п.3. «Правил по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях», утвержденных ОАО «РЖД» от 24.12.2012 №2665р.

1.3. В декадный срок провести выборочное анкетирование не менее 30% работников по качеству поступающей специальной обуви на предмет противоскользящих свойств.

1.4. Обеспечить непрерывную работу с руководителями среднего звена по осуществлению контроля за выполнением подчиненными им работниками требований безопасности труда, технологии производства работ, а также об ответственности данных руководителей в случае выявления нарушений по вопросам охраны труда.

ДИГ



Э.Г.Орехов

21 апреля 2017 г.

№ИСХ-357/10КТ