

**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ТЕЛЕГРАММА**

ДИЗТЕР-1,2,3,4,5,6;  
П, Ш, всем ПЧ, ШЧ,  
ИЧ, ПЧ ИССО

Телеграфным указанием ЦДИГ Насонова Г.Ф. от 3 декабря 2018 г. № ИСХ-50130/ЦДИ сообщается о допущенном 8 ноября 2018 г. случае травмирования электромеханика ШЧ Октябрьск КБШ ДИ. Причинами несчастного случая явились нарушение пострадавшим требований охраны труда при передвижении по перегону, в части выбора местом прохода обочину устоя моста, а не середину междупутья; отсутствие взаимоконтроля и надзора со стороны руководителя работ за членами бригады.

В целях предотвращения возникновения аналогичных случаев травмирования и обеспечения безопасных условий труда работников:

1. Всем ПЧ, ШЧ, ИЧ, ПЧ ИССО в 3-суточный срок организовать проведение внепланового инструктаж причастным работникам по обстоятельствам несчастного случая, изложенного в телеграфном указании от 3 декабря 2018 г. № ИСХ-50130/ЦДИ.

2. ДИЗтер-1,2,3,4,5,6:

а) в срок до 21 декабря 2018 г. организовать проведение комиссионных (с участием ПЧ, ШЧ, ИЧ, ПЧ ИССО) обследований мостовых железнодорожных сооружений на предмет соответствия требованиям Своду Правил «Мосты и трубы» СП 35.13330.2011, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 822, с оценкой их опасности для обслуживающего персонала, осуществляющего производственные процессы непосредственно на железнодорожных мостах, а также проведение обследований кабельных коммуникаций СЦБ, расположенных на искусственных сооружениях на предмет соответствия их «Правилам по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ» ПР 32 ЦШ 10.01-95, утвержденных МПС России от 10 января 1995 г., в части правильности прокладки, исключить наличие недеятвующих кабелей;

б) по результатам проведенных обследований в срок до 24 декабря 2018 г. составить перечень мостов, не соответствующих требованиям Свода Правил «Мосты и трубы» СП 35.13330.2011 с указанием признаков несоответствия (опасности) и дополнительных мер безопасности, необходимых для осуществления производственного процесса на железнодорожных мостах;

Перечень предоставить в ДИБТ на адрес электронной почты «Лазарев Владимир Владимирович».

в) в срок до 24 декабря 2018 г. представить результаты проведенных обследований кабельных коммуникаций СЦБ, расположенных на искусственных сооружениях, в службу Ш.

3. ДИБТ:

а) на основании представленных ДИЗтер перечней мостов, в срок до 27 декабря 2018 г. сформировать и представить на утверждение сводный перечень мостов, не соответствующих требованиям свода Правил «Мосты и трубы» СП 35.13330.2011;

б) в срок до 28 декабря 2018 г. утвержденный перечень мостов, не соответствующих требованиям свода Правил «Мосты и трубы» СП 35.13330.2011 направить в ПЧ, ШЧ, ИЧ, ПЧ ИССО.

4. Ш по результатам проведенных обследований в срок до 27 декабря 2018 г. составить и утвердить мероприятия по приведению кабельного хозяйства на искусственных сооружениях к требованиям «Правил по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ» ПР 32 ЦШ 10.01-95. Мероприятия представить в ДИБТ на адрес электронной почты «Лазарев Владимир Владимирович».

5. Всем ПЧ, ШЧ, ИЧ, ПЧ ИССО обеспечить ознакомление работников под роспись с перечнем мостов, не соответствующих требованиям безопасности, расположенных в границах дистанций.

Использовать данный перечень при проведении целевого инструктажа по охране труда. Обеспечить наличие перечней мостов в производственных подразделениях дистанций, в том числе у диспетчера.

6. Контроль за исполнением настоящего телеграфного указания возлагаю на ДИБТ.

ДИГ

Э.Г.Орехов

ДИБТ

А.В.Лукашин  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

Исполнитель

Е.А.Кузьмина  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.